

LOUIS GARNEAU®

MV.5


ユーザー様各位

2006モデル LGS-MV5のチェーンのフロントディレラー-干渉について

この度は弊社製品 2006モデル LOUIS GARNEAU LGS MV5をご購入頂き誠にありがとうございます。

本車体に関しましてフロントチェーンリングインナー使用時に、リアのチェーン位置をトップ側の3枚にてご使用頂きますと、チェーンがフロントディレラーのチェーンガイドプレート下部に干渉し干渉音の発生が有りますが(変速位置の状態に関して下記画像にてご確認ください。)これは当社が定めております小径車専用設計の限界と変速機の稼働限界により発生しておりますゆえ、当方として異音の発生はありますが、変速性能を著しく悪化する恐れが無い事から走行には支障が無いと判断させて頂いております。

このことから本車体に関しまして現状にて安心してのご使用いただけますことへ、何卒ご理解頂けず様お願い申し上げます。



販売店 様各位

当製品は町乗り用として設計がされております。

又特殊な組み合わせにより、パーツスペックが行われております為、

フロントギア・リアギアを共にロー側へ変速操作を行いますと

チェーン（下側）とタイヤが干渉する場合がございます。

上記干渉を回避する為にリア変速をローギアへ入らない様に調整を行い御販売頂く事をおすすめ致します。



ユーザー様には商品の特徴を十分にご説明を頂き御納得頂いた上で販売を頂けます様宜しくお願い致します。